

**DEROGATION REQUESTS
NON CONFORMANCE REPORTS
DEMANDES DE DEROGATION
RAPPORTS DES NON-CONFORMITE**

FICHE DE NON-CONFORMITE - DEMANDE DE DEROGATION

Affaire N° : 32157

Client : SIGMAPHI

Numéro de commande client : B410/8550

Projet: Enceinte Helium Vessel

Exigences spécifiées : Plan 317111-JLA-703-001 Ind P et cahier de soudage 32157 P01 ind E

Description de la non-conformité :

Les radiographies des soudures T45-T46-T47 n'ont pas été réalisées (voir schéma de repérage en annexe)

Pièce(s) non-conforme(s) Etiquetées Mise à l'écart

Nom: C.DREVETON Date: 07/10/15/15 Signature

Expert Technique désigné : N.Jacquin (qui peut être le Chef de Projet)

Cause de Non Conformité :

Le montage de la pièce a été réalisé, avant la réalisation des radios. La présence de l'instrumentation dans les tubes empêche une l'interprétation de la soudure.

Action corrective nécessaire : Oui; Non n° AC

Décision: ACCEPTE EN L'ETAT REPARATION ADAPTATION REBUT AUTRE (à préciser)

Justification: Radios non réalisées en accord avec M. Porhiel pour respecter le délai de l'intégration bobine.

Actions requises :

Responsable :
 Délai :

Impact Technique: Sans Documents d'études Interchangeabilité
 Interface Réalisation faites Autre

Approbation client requise : OUI DEMANDE DE DEROGATION NON: TRAITEMENT INTERNE

Nom :	<u>Approbation Expert</u> N.Jacquin	<u>Approbation Chef de Projet</u> N.Jacquin	<u>Approbation Resp. AQ</u> C.Lozzi
Date :	07/10/15	07/10/15	
Signature			

Approbation Client (Dérogation): ACCEPTE ACCEPTE SOUS CONDITIONS REFUSE

Nom: O.Marrec Date: 21/03/16 Signature

Documents justificatifs de l'action

Clôture: Soldée Nom: C.DREVETON Date: 29/03/16 Signature